

平成 30 年度神戸市教育委員会会議臨時会の結果

協議事項 41 学校園の安全対策について

筑紫が丘小学校における照明柱の倒壊を受けて、錆の発生やコンクリート基礎が地中に埋まっている照明柱がないか等について緊急点検を行い、あわせて、神戸市立の全学校園に対して「学校園施設安全点検表」の点検項目に基づく点検の徹底を周知しました。

詳細調査が必要な屋外照明柱について、専門業者による点検を行い、撤去や補修等の必要な対策を迅速に実施します。

本日の会議では、事故の原因、これまでの点検状況、今後の対応について協議をしました。教育長・教育委員からは、

- ・学校施設全体での安全の総点検を行い事故防止につなげるべきである。
 - ・照明柱については、建築基準法の法定点検の対象外であり、学校園が安全点検を実施しているが、点検に漏れがない様に、専門家による点検が必要である。
 - ・学校園の安全点検について、教育委員会事務局によるチェックを徹底すべきである。
- などという意見が出ました。

今後、学校園による安全点検を確実に実施するために、点検項目及び点検方法の周知徹底を図るとともに、建築技術部局と連携し、専門業者による点検の実施について検討していきます。