

環境測定結果速報

2022 年 7 月 26 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社 サン・テクノス
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号
電話 06(6922)0211
計量証明事業登録第10259号
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現 場 名 下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (C棟) [建築用仕上塗材(下地調整材)他]

測定年月日 2022 年 3 月 15 日 ~ 2022 年 7 月 26 日

項 目 石綿粉塵気中濃度測定

試料調整方法 アセトノーリアセチン法

分 析 方 法 位相差顕微鏡を用いた計数法

分 析 者 第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク 福田正輝 / 第1種作業環境測定士 田淵雅弘

[単位:f/ℓ]

測定地点	3月15日		6月8日		6月15日		6月22日		6月27日		7月6日		7月13日		7月20日		7月26日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中 (1回目)	No.	処理作業中 (2回目)	No.	処理作業中 (3回目)	No.	処理作業中 (4回目)	No.	処理作業中 (5回目)	No.	処理作業中 (6回目)	No.	処理作業中 (7回目)	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①、③、⑦]	1	0.5未満	8	50未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	0.5未満
敷地境界 [②-1]	2	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	3	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	4	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	5	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	6	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	7	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラント設置付近 [④]	-	-	9	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満	22	0.3未満	26	0.3未満	30	0.3未満	34	0.3未満	39	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	-	-	11	0.3未満	15	0.3未満	19	0.3未満	23	0.3未満	27	0.3未満	31	0.3未満	35	0.3未満	40	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	12	0.3未満	16	0.3未満	20	0.3未満	24	0.3未満	28	0.3未満	32	0.3未満	36	0.3未満	41	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	-	-	13	0.3未満	17	0.3未満	21	0.3未満	25	0.3未満	29	0.3未満	33	0.3未満	37	0.3未満	42	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/ℓである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中(6回目)敷地境界はA棟[ラスモルタル]処理作業中敷地境界と共通測定。