

# 環境測定結果速報

2023 年 1 月 19 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名	下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事（敷地外）
測定年月日	2022年3月16日～2023年1月19日
項目	石綿粉塵気中濃度測定
試料調整方法	アセトノートリアセチン法
分析方法	位相差顕微鏡を用いた計数法
分析者	第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク 福田賢司 / 第1種作業環境測定士 田淵雅弘

[単位:f/l]

測定地点	3月16日		4月13日		5月19日		6月16日		7月14日		8月24日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中(1回目)	No.	処理作業中(2回目)	No.	処理作業中(3回目)	No.	処理作業中(4回目)	No.	処理作業中(5回目)
東側(下山手公園内)	1	0.3未満	5	0.3未満	9	0.3未満	13	0.3未満	17	0.3未満	21	0.3未満
西側(楠住宅4号棟屋上)	2	0.3未満	6	0.3未満	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満	22	0.3未満
南側(生田診療所屋上)	3	0.3未満	7	0.3未満	11	0.3未満	15	0.3未満	19	0.3未満	23	0.3未満
北側(中山手住宅6号棟屋上)	4	0.3未満	8	0.3未満	12	0.3未満	16	0.3未満	20	0.3未満	24	0.3未満

測定地点	9月14日		10月13日		11月16日		12月15日		1月19日	
	No.	処理作業中(6回目)	No.	処理作業中(7回目)	No.	処理作業中(8回目)	No.	処理作業中(9回目)	No.	処理作業中(10回目)
東側(下山手公園内)	25	0.3未満	29	0.3未満	33	0.3未満	37	0.3未満	41	0.3未満
西側(楠住宅4号棟屋上)	26	0.3未満	30	0.3未満	34	0.3未満	38	0.3未満	42	0.3未満
南側(生田診療所屋上)	27	0.3未満	31	0.3未満	35	0.3未満	39	0.3未満	43	0.3未満
北側(中山手住宅6号棟屋上)	28	0.3未満	32	0.3未満	36	0.3未満	40	0.3未満	44	0.3未満

環境測定:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。