

六甲全山縦走路（須磨浦地区）整備委託業務」に関する質問への回答

番号	質 問	回 答	備考
1	展望台改修とありますが、どの程度の改修（数量等）かをご提示願います。	対象となる展望台は柵尾山山頂に立つ木製のもの1基であり、老朽化により傷みが進んでいます。実施要領に示す事業規模（契約上限額）の範囲で、利用者の安全を確保した上で、利用者にとってよりよい施設となるようご提案をお願いいたします。 また、そのご提案内容については、選定委員による評価の対象となります。（実施要領「9.選定方法・結果の通知・契約」「(6)評価基準」参照）	特記仕様書 施設整備について
2	大型案内板 2 基、案内板 4 基、眺望案内板 1 基、盤面張替1基の設置と考えてよろしいでしょうか？	特記仕様書の図面に示す整備内容、数量は、本市が施工を希望する最低限のものとなっています。実施要領に示す事業規模（契約上限額）の範囲で、よりよい登山道となるよう数量の増加や整備内容を変更してご提案していただいて結構です。 また、そのご提案内容については、選定委員による評価の対象となります。（実施要領「9.選定方法・結果の通知・契約」「(6)評価基準」参照）	特記仕様書 施設整備について
3			
4			