

平成 28 年度 地下水調査地点

概況調査	①東灘区御影本町      ②灘区備後町      ③中央区磯上通 ④兵庫区五宮町      ⑤長田区二葉町      ⑥須磨区大手字大谷 ⑦垂水区旭が丘      ⑧西区押部谷町木幡 ⑨北区長尾町上津
継続監視調査 (調査項目)	⑩東灘区本山北町 (砒素、ふっ素) ⑪北区道場町塩田 (砒素、ふっ素、ほう素) ⑫垂水区舞子台 (1,2-ジクロロエレン、トリクロロエレン、テトラクロロエレン) ⑬中央区坂口通 (硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素)
汚染井戸周辺地区 調査 (調査項目)	③の周辺：中央区小野柄通、中央区御幸通(3 地点)、中央区加納町(2 地点)、 中央区雲井通 (1,1-ジクロロエレン、シス1,2-ジクロロエレン、トリクロロエレン、テトラクロロエレン)

