

現状と課題



③

鈴蘭台環状線・停車場線ゾーン

現
状

- ・小部小学校～杉尾神社の現道は幅員が狭く歩道・車道の分離がされていないため、危険である。
- ・鈴蘭台環状線・鈴蘭台停車場線は、事業中である。
- ・沿道に駐車場や資材置場などが多い。

課
題

- ・鈴蘭台環状線・停車場線の整備促進
- ・安全な歩行者空間の確保
- ・魅力的な沿道施設の誘導

⑤

有馬街道西鈴蘭台線ゾーン

現
状

- ・道路は狭く、カーブが多い。
- ・車の通行が多く、バスの運行ルートにもなっている。
- ・歩道が狭く、歩きにくい。
- ・違法駐車が多く、人も車も通りにくい。
- ・道路埋設の配水管が老朽化している。
- ・神戸親和女子大学が立地する。
- ・道路沿いに4、5階建てのビルが建っており、1階に店舗・事務所が並んでいる。

課
題

- ・安全で魅力的な歩行者空間の確保
- ・都市基盤施設の整備
- ・駅前商業拠点との連携

⑦

鈴蘭台幹線ゾーン (駅南側)

現
状

- ・狭い道路が多い。
- ・駅前から、踏切を渡らないと、小部明石線へ連絡できない。
- ・公園が不足している。
- ・駐車場等空地が多い。
- ・駅前に近接した住宅地である。
- ・マンションへの建替や新築がみられる。

課
題

- ・鈴蘭台幹線の整備
- ・公園等オープンスペースの確保
- ・魅力的な沿道施設の誘導
- ・居住環境の向上

④
⑥

鈴蘭台北町丘陵地ゾーン

現
状

- ・道路は狭く、急勾配の坂道が多い。
- ・行き止まりの道路が多い。
- ・公園が不足している。
- ・道路埋設の配水管が老朽化している。
- ・急な地形に住宅が建っている。
- ・比較的新しい建物が多い住宅地である。
- ・敷地の細分化が起こっている。

課
題

- ・都市基盤施設の整備
- ・公園等オープンスペースの確保
- ・居住環境の向上