



東遊園地の現状について

● 既存のモニュメント



運動場

- 休憩施設（ベンチ、日除け等）パフォーマンス広場が少ない
- 土の舗装で気軽にくつろいだりしにくい



- イベントスペースとして、運動場との機能分担があいまい
- ステージに屋根がない
- イベント時にシートかけ等を行っているが作業が困難



虹の泉周辺の園地

- 高低差があり、アクセスしにくい
- 花が少なく園地としての魅力に欠ける
- うっそうとした緑で薄暗い

神戸市役所
1号館

30(市役所前)



噴水

- 機能があいまいな噴水あまり活用されていない



慰霊と復興のモニュメント

- 園の主要施設であるが、存在がわかりにくい



並木・園路

- 歩道、並木が6本平行しており、並木の機能や景観、動線があいまい（詳細は、動線の課題で記載）



階段・段差

- 園内の各所に階段やつまずきやすい微妙な段差が多い



東遊園地 既存モニュメント

