

# 環境測定結果速報

2022 年 4 月 4 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名	下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (A棟11F EV横倉庫) [配管エルボ]
測定年月日	2022年3月15日～2022年4月4日
項目	石綿粉塵気中濃度測定
試料調整方法	アセトノーリアセチン法
分析方法	位相差顕微鏡を用いた計数法
分析者	第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク/田淵 雅弘

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		4月1日		4月4日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①、③、⑦]	1	0.5未満	8	50未満	13	0.5未満
敷地境界 [②-1]	2	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	3	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	4	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	5	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	6	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	7	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	9	0.3未満	14	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	10	0.3未満	15	0.3未満
敷地境界 [⑥-5、⑧-5]	-	-	11	0.3未満	16	0.3未満
敷地境界 [⑥-7、⑧-7]	-	-	12	0.3未満	17	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中敷地境界はB棟6F 集会所倉庫、B棟6F 集会所洗面場、B棟1F 倉庫5階段室処理作業中敷地境界と共通測定。

※処理作業後(隔離シート撤去前)敷地境界は共通測定。

# 環境測定結果速報

2022 年 4 月 4 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名	下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (B棟1F 倉庫5階段室) [配管エルボ]
測定年月日	2022年3月15日～2022年4月4日
項目	石綿粉塵気中濃度測定
試料調整方法	アセトノーリアセチン法
分析方法	位相差顕微鏡を用いた計数法
分析者	第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク/田淵 雅弘

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		4月1日		4月4日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①、③、⑦]	1	0.5未満	8	50未満	13	0.5未満
敷地境界 [②-1]	2	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	3	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	4	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	5	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	6	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	7	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	9	0.3未満	14	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	10	0.3未満	15	0.3未満
敷地境界 [⑥-5、⑧-5]	-	-	11	0.3未満	16	0.3未満
敷地境界 [⑥-7、⑧-7]	-	-	12	0.3未満	17	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中敷地境界はA棟11F EV横倉庫、B棟6F 集会所倉庫、B棟6F 集会所洗面場処理作業中敷地境界と共通測定。

※処理作業後(隔離シート撤去前)敷地境界は共通測定。

# 環境測定結果速報

2022 年 4 月 4 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名	下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (B棟6F 集会所洗面場) [配管エルボ]
測定年月日	2022年3月15日～2022年4月4日
項目	石綿粉塵気中濃度測定
試料調整方法	アセトノーリアセチン法
分析方法	位相差顕微鏡を用いた計数法
分析者	第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク/田淵 雅弘

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		4月1日		4月4日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①、③、⑦]	1	0.5未満	8	50未満	13	0.5未満
敷地境界 [②-1]	2	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	3	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	4	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	5	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	6	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	7	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	9	0.3未満	14	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	10	0.3未満	15	0.3未満
敷地境界 [⑥-5、⑧-5]	-	-	11	0.3未満	16	0.3未満
敷地境界 [⑥-7、⑧-7]	-	-	12	0.3未満	17	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中敷地境界はA棟11F EV横倉庫、B棟6F 集会所倉庫、B棟1F 倉庫5階段室処理作業中敷地境界と共通測定。

※処理作業後(隔離シート撤去前)敷地境界は共通測定。

# 環境測定結果速報

2022 年 4 月 4 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名	下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (B棟6F 集会所倉庫) [配管エルボ]
測定年月日	2022年3月15日～2022年4月4日
項目	石綿粉塵気中濃度測定
試料調整方法	アセトノーリアセチン法
分析方法	位相差顕微鏡を用いた計数法
分析者	第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク/田淵 雅弘

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		4月1日		4月4日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①、③、⑦]	1	0.5未満	8	50未満	13	0.5未満
敷地境界 [②-1]	2	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	3	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	4	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	5	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	6	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	7	0.3未満	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	9	0.3未満	14	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	10	0.3未満	15	0.3未満
敷地境界 [⑥-5、⑧-5]	-	-	11	0.3未満	16	0.3未満
敷地境界 [⑥-7、⑧-7]	-	-	12	0.3未満	17	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中敷地境界はA棟11F EV横倉庫、B棟6F 集会所洗面場、B棟1F 倉庫5階段室処理作業中敷地境界と共通測定。

※処理作業後(隔離シート撤去前)敷地境界は共通測定。