

# 環境測定結果速報

2022 年 11 月 9 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社 サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

---

現 場 名 下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (B棟) [建築用仕上塗材(下地調整材)他]

---

測定年月日 2022 年 3 月 15 日 ~ 2022 年 11 月 9 日

---

項 目 石綿粉塵気中濃度測定

---

試料調整方法 アセトノーリアセチン法

---

分 析 方 法 位相差顕微鏡を用いた計数法

---

分 析 者 第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク 福田賢司 / 第1種作業環境測定士 田淵雅弘

---

[単位:f/ℓ]

測定地点	3月15日		9月28日		10月5日		10月12日		10月19日		10月26日		11月9日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中 (1回目)	No.	処理作業中 (2回目)	No.	処理作業中 (3回目)	No.	処理作業中 (4回目)	No.	処理作業中 (5回目)	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①、③、⑦]	1	0.5未満	8	50未満	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0.5未満
敷地境界 [②-1]	2	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	3	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	4	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	5	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	6	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	7	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラント設置付近 [④]	-	-	9	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満	22	0.3未満	26	0.3未満	31	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	-	-	11	0.3未満	15	0.3未満	19	0.3未満	23	0.3未満	27	0.3未満	32	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	12	0.3未満	16	0.3未満	20	0.3未満	24	0.3未満	28	0.3未満	33	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	-	-	13	0.3未満	17	0.3未満	21	0.3未満	25	0.3未満	29	0.3未満	34	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/ℓである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。