

# 環境測定結果速報

2023 年 1 月 25 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名 下山人住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (B棟) [成形板等]

測定年月日 2022年3月15日～2023年1月24日

項目 石綿粉塵気中濃度測定

試料調整方法 アセトントリアセチン法

分析方法 位相差顕微鏡を用いた計数法

分析者 第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク 福田正輝 / 第1種作業環境測定士 田淵雅弘

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		5月25日		6月2日		1月24日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中 (1回目)	No.	処理作業中 (2回目)	No.	処理作業後
敷地境界 [②-1]	1	0.3未満	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	2	0.3未満	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	3	0.3未満	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	4	0.3未満	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	5	0.3未満	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	6	0.3未満	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	7	0.3未満	11	0.3未満	15	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	-	-	8	0.3未満	12	0.3未満	16	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	9	0.3未満	13	0.3未満	17	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	-	-	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中(1回目)敷地境界はA棟(成形板等)処理作業中(5回目)敷地境界と共通測定。