

# 環境測定結果速報

2023 年 2 月 3 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

---

現 場 名 下 山 手 住 宅 4 号 棟 と り こ わ し 及 び 敷 地 整 備 工 事 (A 棟) [成 形 板 等]

---

測 定 年 月 日 2022 年 3 月 15 日 ~ 2023 年 2 月 3 日

---

項 目 石 綿 粉 塵 気 中 濃 度 測 定

---

試 料 調 整 方 法 アセトノーリアセチン法

---

分 析 方 法 位 相 差 顕 微 鏡 を 用 いた 計 数 法

---

分 析 者 第 1 種 作 業 環 境 測 定 士 ・ 石 綿 分 析 技 術 評 価 事 業 A ラ ン ク 福 田 賢 司 / 第 1 種 作 業 環 境 測 定 士 田 淵 雅 弘

---

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		4月28日		5月6日		5月12日		5月18日		5月25日		2月3日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中 (1回目)	No.	処理作業中 (2回目)	No.	処理作業中 (3回目)	No.	処理作業中 (4回目)	No.	処理作業中 (5回目)	No.	処理作業後
敷地境界 [②-1]	1	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	2	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	3	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	4	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	5	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	6	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	7	0.3未満	11	0.3未満	15	0.3未満	19	0.3未満	23	0.3未満	27	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	-	-	8	0.3未満	12	0.3未満	16	0.3未満	20	0.3未満	24	0.3未満	28	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	9	0.3未満	13	0.3未満	17	0.3未満	21	0.3未満	25	0.3未満	29	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	-	-	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満	22	0.3未満	26	0.3未満	30	0.3未満

敷地境界:4時間測定の0.3未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中(5回目)敷地境界はB棟(成形板等)処理作業中(1回目)敷地境界と共通測定。