


## 神戸駅周辺地区浸水対策事業の進捗状況（令和4年1月）

令和4年1月の工事状況をお知らせします。

### ●工事進捗状況について

雨水ポンプ場を造るための準備として、敷地の整備をしました。



①敷地整備（神戸港湾寮・東川崎公園跡地）



②工事のための現場事務所



③工事敷地内の桜の木（移植前）



④工事敷地内の桜の木（移植後の開花状況）

