


工事進捗図および現況写真（令和8年8月末）



①トンネル坑口全景（原野側）



③トンネル掘削、ずり出し状況



⑤充填式フォアボーリング掘削状況



⑦吹付けプラント



②抱き擁壁工 施工状況



④ずりハウス搬出状況



⑥充填式フォアボーリング鉄筋挿入状況



⑧インパットコンクリート施工状況

